

**Opis przedmiotu umowy przeznaczanego do sprzedaży w ramach postępowania
TAM -1003-PN /118 -2018**

Lp.	Nazwa	Nr inw.	Wartość początkowa	Stan techniczny zgodnie ze zgłoszeniem	Protokół kasacyjny nr/z dnia	Producent	Kąt patrzenia
1	Uretro-cystoskop	ST 3019	9 283,49	optyka uszkodzona mechanicznie, całkowity brak soczewki. Soczewka skupiająca wciśnięta do płaszcza.	11/2011 z 09.05.2011	Wolf	25°
2	Ureteroskop (szytwny)	ST 2940	19 775,27	A2942A uszkodzony układ optyczny -brak obrazu, uszkodzony światłowód, pęknięte włókna, zdeformowany tubus	2/2015 z 23.03.2015	Olympus	7°
3.	Ureteroskop Wolf	ST 3022	14 725,43	brak widoczności, uszkodzona optyka nr 8704524	18/2015 z 10.12.2015	Wolf	12°

Nabywca Oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy sprzedaży, będącym własnością SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku i że nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z ewentualnej rezygnacji z wizji lokalnej.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna poz. 1 zestawienia wraz z treścią orzeczenia
2. Dokumentacja fotograficzna poz. 2 zestawienia wraz z treścią orzeczenia
3. Dokumentacja fotograficzna poz. 3 zestawienia wraz z treścią orzeczenia